

Liebherr Hydraulikeinbaumotor FMV075, ID-Nr.9073978. LOS914, LOS924, R902, R904, R912, R914, R922, R924, R924 COMP, R924 COMPA. #13038#



Preis: Preis auf Anfrage (€)

Spezifikationen

Ersatzteilenummer: ID-Nr.9073978.

Geeignet Maschinen: LOS914, LOS924, R902, R904, R912, R914, R922, R924, R924 COMP, R924 COMPA.

Geeignet Ersatzteile: Fahrtrieb
Typ:FAT350P022.

Zustand: Gebraucht

Betriebsstunden: 3400

Baujahr: 2007

Seriennummer: #13038#

Gesamte Beschreibung

Ich Verkaufe einen sehr guten gebrauchten Liebherr Hydraulikeinbaumotor Typ:FMV075, für Fahrtrieb Typ:FAT350P022.

Liebherr Hydraulikeinbaumotor Ersatzteilenummer:ID-Nr.9073978.

Geeignet für Liebherr Raupenbagger Fahrtrieb mit Art.code:

* 10378671 * 9757450 * 9757451 * 968743701 * 9947715 * 9443975 *

Geeignet für Liebherr Raupenbagger:

LOS914 HDSL-947.

LOS924 COMP-1055, LOS924 COMP-911.

R902 LIT-364.

R904 CS-LC-1018, R904 CSLC-1018, R904 S-LC-733, R904 SLC-733.

R912 EW-589, R912 HD-SL-417, R912 HDS-481, R912 HDSL-417, R912 LI-483,
R912 LIT-417, R912 LITR-417, R912 STD-482, R912 STD-483, R912 T-604,
R912 TUN-604, R912-417, R912-481, R912-483, R912-589, T912-604, R912TU LIT-604.

R914 B STD-964, R914 B-SLC-1019, R914 B-STD-964, R914 BEW-966, R914 BHDS-963,
R914 BHDSL-1061, R914 BHDSL-960, R914 BHDSL-961, R914 BHDSL-932, R914 C HDL-1063,
R914 C HDS-1065, R914 CHDSL-1062, R914 CHDSL-1063, R914 CHDSL-1064, R914 CHDSL-1065,
R914 EW-643, R914 HDS-642, R914 HDSL-1062, R914 HDSL-640, R914 HDSL-947,
R914 HDSL-642, R914 HDSL-658, R914 HDSL-680, R914 HDSL-681, R914 HDSL-727,
R914 PROTO-640, R914 STAM-640, R914 STD-641, R914 STD-658, R914 VH-756,
R914B FOTON-1054, R914B HDS-963, R914B HDSL-1054, R914B HDSL-1072, R914B HDSL-640,
R914B HDSL-960, R914B HDSL-961, R914B HDSL-962, R914B STAM-960, R914B STD-964.

R922 HD-SL-480, R922 HDS-282, R922 HDSL-480, R922 HDSL-645, R922-480, R922-620.

R924 BHDSL-1082, R924 BHDSL-761, R924 BHDSL-967, R924 BHDSL-968, R924 CHDSL-1066,
R924 CHDSL-1067, R924 CHDSL-1068, R924 COMP-1055, R924 COMP-1056, R924 COMP-198,
R924 COMP-911, R924 COMPA-198, R924 COMPA-911, R924 CVDHD-1136, R924 CVH-1174,
R924 CVHHD-1136, R924 HDSL-645, R924 HDSL-676, R924 HDSL-677, R924 HDSL-761,
R924 VH-740, R924B HDSL-1073, R924B HDSL-761, R924B HDSL-967, R924B HDSL-968,
R924B VH-HD-794, R924B VHHD-794.

!! Es handelt sich um einen sehr guten gebrauchtes Hydraulikeinbaumotor !!

Der Hydraulikeinbaumotor befindet sich in einem sehr guten gebrauchten Zustand.

Bei Fragen und Besichtigungen können Sie mich gerne kontaktieren.