Karantzounis Baumaschinen Ersatzteile

Virchowstrasse 25/6, 89075 Ulm, Deutschland | 00497313799306, 00491608231509 | info@karantzounis.de

Liebherr Innenrad ID-Nr.9444463 – ID-Nr.944446303.



Preis: Preis auf Anfrage (€)

Spezifikationen

Ersatzteilennummer: ID-Nr.9444463 - ID-Nr.944446303.

Geeignet Maschinen: Typ: A954B, A954C, LH80, E954, EP954, ER954, P954, R954 CG, R954B, R954C, R9100.

Geeignet Ersatzteile: Schwenkantrieb Typ: SAT350/208 - SAT350/252 - SAT350/272.

Zustand: Neuwertiges

Betriebstunden: 1

Baujahr: 2021

Seriennummer: #SF21#

Gewicht: 70

Gesamte Beschreibung

Ich Verkaufe ein neuwertiges Liebherr Innenrad für Schwenkantrieb Typ: SAT350/208 - SAT350/252 - SAT350/27

Liebherr Ersatzteilenummer: ID-Nr.9444463 - ID-Nr.944446303.

Geeignet für Liebherr Mining Bagger Schwenkantrieb mit Art.code:

** 90005701 **

Geeignet für Liebherr Mining Bagger:

R9100.

Geeignet für Liebherr Mobilbagger Schwenkantrieb mit Art.code:

** 932909501 ** 933380101 ** 9444486 **

Geeignet für Liebherr Mobilbagger:

A954 B-LI-714.

A954 C-LI-450.
A954 LI-614.

LH80 C-1213, LH80 C-1529.
LH80 EC-1676.
LH80 M-1205, LH80 M-1218.
LH80 MHR-1205, LH80 MHR-1218.
LH80 MP-1218.
LH80 MPHR-1218.
R954 CG-1255.

Geeignet für Liebherr Raupenbagger Schwenkantrieb mit Art.code:

**932909501 ** 933380101 ** 9444440 ** 9444486 **

Geeignet für Liebherr Raupenbagger:

E954 C-HR-1380, E954-702.

EP954 C-1326, EP954 C-1431.

ER954 C-HR-1380, ER954 C-SEW-1425, ER954 SEW-1425.

LOS954 HD-629.

P954 C-783, P954 E-702.

R954 B-EW-632, R954 B-HD-629, R954 B-HDS-633, R954 B-HDV-631, R954 B-HDW-631,
R954 B-V-630, R954 BV-HD-708, R954BVHDW-695, R954 BVHHD-736.

R954 C HD-1661, R954 C HR-1016, R954 C LCV-1615, R954 C-EW-783, R954 C-HDV-781,
R954 C-SEW-1374, R954 CHDEW-1390, R954 CHDW-781, R954 CHR-1016, R954 CSEW-1341,
R954 CSEWH-1374, R954 CVHHD-1175, R954 CVHHD-1276, R954 HD-494, R954 HD-EW-557,
R954 HD-S-562, R954 HD-W-569, R954 HDS-633, R954 HDW-569, R954 HDW-631, R954 HDW-781,
R954 LC-VW-1698, R954 V-406, R954 VH-HD-1175, R954-406, R954-569, R954-629, R954B EW-632,
R954B BVHHD-736, R954B HD-629, R954B HDS-633, R954B HDSL-633, R954B HDW-631,
R954B HDW-632, R954B V-630, R954B V-HD-708, R954B VHD-708, R954B VHHD-736.

R954C LC-VW-1698.

!! Es handelt sich um ein neuwertiges Innenrad !!

Bei Fragen und Besichtungen können Sie mich gerne kontaktieren.