Karantzounis Baumaschinen Ersatzteile

Virchowstrasse 25/6, 89075 Ulm, Deutschland | 00497313799306, 00491608231509 | info@karantzounis.de

Liebherr Lamellenträger ID-Nr.932778001. SAT325/242 – SAT325/254 – SAT325/294.



Preis: Preis auf Anfrage (€)

Spezifikationen

Ersatzteilennummer: ID-Nr.932778001.

Geeignet Maschinen: A900, A944, LH60, E942, ER944, ER944, P942, P944, R936, R940, R942, R944, R946, R950.

Geeignet Ersatzteile: Swenkantrieb Typ:SAT325/242 - SAT325/254 - SAT325/294.

Zustand: Gebrauchte B

Betriebstunden: 4300

Baujahr: 2017

Seriennummer: #AW01H6#

Gewicht: 3

Maße: 25x25x5 cm

Gesamte Beschreibung

Ich Verkaufe ein gebrauchte Liebherr Lamellenträger für Schwenkantrieb Typ:SAT325/242 - SAT325/254 - SAT325/294.

Liebherr Ersatzteilenummer: ID-Nr.932778001.

Geeignet für Liebherr Mobilbagger Schwenkantrieb mit Art.Code:

* 90021973 * 90027904 * 932661701 * 970238701 *

Geeignet für Liebherr Mobilbagger:

A900 C-LI-1002.

A944 B-LI-744, A944 B-LI-919, A944 C-LI-194, A944 C-LI-196, A944 LI-744.

LH60 C-1212, LH60 C-1528, LH60 CHR-1212, LH60 CHR-1528, LH60 EC-1675,

LH60 CP-1528, LH60 M-1204, LH60 M-1217, LH60 MHR-1204, LH60 MHR-1217,
LH60 MP-1217, LH60 MPHR-1217, LH60 MT-1222, LH60 MT-1475.

Geeignet für Liebherr Raupenbagger Schwenkantrieb mit Art.code:

* 12496655 * 90021973 * 90037904 * 90206874 * 932661701 * 970238701 *

Geeignet für Liebherr Raupenbagger:

E942 OBW-556, E942 P-556, E942-556.

EP944 C HP-1614, EP944 C-1172, EP944 C-1173, EP944-1687, EP944C LP-1611.

ER944 C SEW-1568, ER944 C SEW-1830, ER944 C-1964, ER944 C-EW, ER944 C-HR,
ER944 C-SEW-1408, ER944 C-SEW-1635, ER944 C-HR-1430, ER944 C-SEW-1568,
ER944 HR-1340.

P942 E-556.

P944-651, P944-791, P944-793.

R936 K-LC-1780, R936 K-LC-1828, R936 K-NLC-1780, R936 K-NLC-1828, R936 K-SLC-1780,
R936 K-SLC-1828.

R940 LC-1861, R940 LC-V-1861, R940 NLC-1861, R940 VHHD-1861.

R942 BRA-531, R942 HD-S-382, R942 HD-S-573, R942 HD-SL-366, R942 HD-SL-574,
R942 HDS-573, R942 HDSL-574, R942 HDV-493, R942-574.

R944 B-EW-653, R944 B-HDS-650, R944 B-HDV-652, R944 B-SHD-936, R944B-V-652,
R944 BHDS-650, R944BHDSL-1075, R944 BHDSL-651, R944 BVHHD-732, R944 EW-653,
R944 HDS-650, R944 HDSL-651, R944 V-652, R944 VH-732, R944 VH-HD-732,
R944 VHHD-732, R944B EW-653, R944B HDS-650, R944B HDSL-1075, R944B HDSL-650,
R944B HDSL-651, R944B SHD-936, R944B V-652, R944B VH-HD-732, R944B VHHD-732.
R944 C HR-1378, R944 C SEW-1284, R944 C SHD-1079, R944 C V-1119, R944 C-791,
R944 C-793, R944 C-EW-793, R944 C-HDS-786, R944 C-HR-1378, R944 C-LC-1339,
R944 C-LC-1446, R944 C-NLC-1338, R944 C-SEW-1284, R944 C-SHD-1079, R944 C-SHD-1151,
R944 C-SHD-1485, R944 C-V-1119, R944 C-V-792, R944 CHDS-786, R944 CHDSL-1164,
R944 CHDSL-791, R944 CHR-1378, R944 CV-792, R944 CVHHD-1000, R944 CVHHD-1256,
R944 HDSL-651, R944 SHD-1079, R944 V-792, R944 VH-HD-1000, R944 VH-HD-1256,
R944-1441, R944-1485, R944 B-EW-653, R944 B-HDSL651, R944C HDSL-1164, R944C HDSL-791,
R944C LC-1441, R944C S-HD-1485, R944C SME-1485.

R946 LC-1491, R946 LC-V-1491, R946 NLC-1491, R946 S-HD-1491, R946 VH-HD-1491, R946-1491.

R950 S-HD-1492.

Der Lamellenträger befindet sich in einem gebrauchte Zustand.

!! Es handelt sich um ein gebrauchte Lamellenträger !!

Bei Fragen und Besichtungen können Sie mich gerne kontaktieren.