Karantzounis Baumaschinen Ersatzteile

Virchowstrasse 25/6, 89075 Ulm, Deutschland | 00497313799306, 00491608231509 | info@karantzounis.de

Liebherr Original Antriebswelle ID-Nr.944301703. FAT400 – FAT400P073. ER934, ER944, LOS934, LOS944, R906, R, R932, R942, R934, R942, R944. #OC2 2053#



Preis: 320 (€)

Spezifikationen

Ersatzteilennummer: ID-Nr.944301703.

Geeignet Maschinen: ER934, ER944, LOS934, LOS944, R906, R, R932, R942, R934, R942, R944.

Geeignet Ersatzteile: Fahrantrieb Typ:FAT400 - FAT400P073.

Zustand: Neuwertig

Betriebstunden: 1

Baujahr: 2021

Seriennummer: #OC2 2053#

Gewicht: 3

Maße: 23x12x12 cm

Gesamte Beschreibung

Ich Verkaufe eine neuwertige Liebherr Original Antriebswelle für Fahrantrieb Typ:FAT400 - FAT400P073.

Original Liebherr Antriebswelle Ersatzteilenummer:ID-Nr.944301703.

Geeignet für Liebherr Raupenbagger Fahrantrieb mit Art.code:

* 9443050 * 968744301 *

Geeignet für Liebherr Raupenbagger :

ER934 C-LC-1382, ER934C-LC-1382.

ER944 C-EW-1408, ER944 C-EW-1635.

LOS934 C-LC-1382, LOS934 CHDSL-918, LOS934 VH-033.

LOS944 HDSL-651, LOS944B HDSL-1075.

R906 WLC-1449.

R916 LC-1301.

R932 T-605, R932 TU-605, R932 TUN-605, R932 TUN.-605, R932-605.

R934 B-SHD-926, R934 BVHHD-975, R934 C-1439, R934 C-HDS-016, R934 C-LC-1337,
R934 C-LC-1375, R934 C-NLC-1335, R934 C-SHD-023, R934 CSHD-023, R934 CVHHD-033,
R934 HDS-647, R934 HDS-731, R934 HDSL-648, R934 HDSL-731, R934 T-974,
R934B HDS-923, R934B S-HD-926, R934B SHD-926, R934B VH-HD-975, R934C LC-1439.

R942 BRA-531, R942 EW-574, R942 EW-616, R942 HD-S-573, R942 HD-SL-574,
R942 HDS-573, R942 HDSL574, R942 SL-574, R942-365, R942-573, R942-574, R942-616.

R944 B HDS-650, R944 B HDSL-651, R944 B-EW-653, R944 B-HDS-650, R944 BHDS-650,
R944 BHDSL-1075, R944 BHDSL-651, R944 C T-169, R944 C TUN-169, R944 C-169,
R944 C-791, R944 C-EW-793, R944 C-HDS-786, R944 C-LC-1339, R944 C-LC-1446,
R944 C-NLC-1338, R944 CHDS-786, R944 CHDSL-1164, R944 CHDSL-791, R944 CT-169,
R944 EW-653, R944 HDS-650, R944 HDS-651, R944 HDS-654, R944 HDSL-651,
R944 LBR-651, R944 T-169, R944-1441, R944B BHDS-650, R944B EW-653, R944B HDS-651,
R944B HDSL-1075, R944B HDSL-650, R944B HDSL-651, R954C HDSL-1164, R944C HDL-791,
R944C LC-1441.

Die Original Liebherr Antriebswelle befindet sich in einen Neuwertigen Zustand.

!! Es handelt sich um eine Original Liebherr Neuwertige Antriebswelle !!

Für Anfragen oder zur Vereinbarung einer Besichtigungen zögern Sie bitte
nicht mich zu kontaktieren.