**Karantzounis Baumaschinen Ersatzteile**

Virchowstrasse 25/6, 89075 Ulm, Deutschland | 00497313799306, 00491608231509 | info@karantzounis.de

# Liebherr Original Sonnenrad ID-Nr.9443678 – ID-Nr.944367803. SAT450/207 – SAT450/247 – SAT450/257 – SAT450/275. #944367803.07.02#



## **Preis:** Preis auf Anfrage (€)

### Spezifikationen

**Ersatzteilennummer:** ID-Nr.9443678 - ID-Nr.944367803.

**Geeignet Maschinen:** Typ:LH120, LH150, R984, EP984, P9250, P9350, R9400, R984, R994, R996.

**Geeignet Ersatzteile:** Schwenkantrieb Typ:SAT450/207 - SAT450/247 - SAT450/257 - SAT450/275.

**Zustand:** Neuwertig

**Betriebstunden:** 5

**Baujahr:** 2023

**Seriennummer:** #944367803.07.02#

**Gewicht:** 6.1

**Maße:** 15x11x11 cm

## Gesamte Beschreibung

Ich Verkaufe ein Neuwertiges Original Liebherr Sonnenrad für Schwenkantrieb Typ:SAT450/207 - SAT450/247 - SAT450/257 - SAT450/275.

Liebherr Original Sonnenrad Ersatzteilenummer:ID-Nr.9443678 - ID-Nr.944367803.

Geeignet für Liebherr Mobilbagger Schwenkantrieb mit Art.code:

* 12803126 * 90005763 * 90017492 *
* 90200548 * 932950201 * 970216501 *

Geeignet für Liebherr Mobilbagger:

LH120 C-1103, LH120 CG-1103, LH120 ET-1671.

LH150 C-1231, LH150 CHR-1231, LH150 CPG-1229, LH150 ECG-1229, LH150 ECHR-1229, LH150 ECPG-1229, LH150 ET-1683, LH150 ETG-1683, LH150 M-1230, LH150 MP-1230.

R984 C-LI-1138, R984 C-LI-1224, R984 CHR.1138.

Geeignet für Liebherr Raupenbagger Schwenkantrieb mit Art.code:

* 932950201 * 970216201 *

Geeignet für Liebherr Raupenbagger:

R984 C-1531.

Geeignet für Liebherr Mining Schwenkantrieb mit Art.code:

* 90025841 * 931819501 * 932186101 * 932231201 * 932910601 *
* 932950201 * 9443680 * 9443920 * 9444110 * 9444495 * 970216201 *

Geeignet für Liebherr Mining:

EP984-690.

P9250-1324, P9250E-1279, P9250E-1693.

P9350-447.

P984-599, P984-991.

P994-447.

P996-602.

R9250-437, R9250E-1129.

R9350-1369, R9350-1369, R9350-411, R9350E-1080, R9350E-771.

R9400-1257, R9400-1407, R9400-1629, R9400E-1277.

R984-1012, R984-1013, R984-1085, R984-1531, R984-409, R984-528, R984-624, R984-657, R984-701, R984-738, R984-759, R984-767, R984-768, R984-922, R984-977, R984B-409, R984B-624, R984C-409, R984C-528, R984C-738, R984C-922.

R994-411, R994BE-771.

R996-173.

Das Sonnenrad befindet sich in einem Neuwertigen Zustand.

!! Es handelt sich um ein Original Liebherr Neuwertiges Sonnenrad !!

Für Anfragen oder zur Vereinbarung einer Besichtigungen zögern Sie bitte nicht mich zu kontaktieren.