


Liebherr Hydraulikeinbaumotor FMF090, ID-Nr.10120382 – ID-Nr.9273168 – ID-Nr.9074075. A900, A944, LH60, E942, EP944, ER944, LOS942, LOS944, P942, P944, R934 TR, R940, R942, R944, R946, R950. #17868#



Preis: Preis auf Anfrage (€)

Spezifikationen

Ersatzteilenummer: ID-Nr.10120392 - ID-Nr.9273168 - ID-Nr.9074075.

Geeignet Maschinen: A900, A944, LH60, E942, EP944, ER944, LOS942, LOS944, P942, P944, R934 TR, R940, R942, R944, R946, R950.

Geeignet Ersatzteile: Schwenkantrieb
Typ:SAT300/213 - SAT325/242 - SAT325/254 - SAT325/294 - SAT325/294.

Zustand: Gebraucht

Betriebstunden: 2850

Baujahr: 2015

Gewicht: 37

Maße: 35x27x23 cm

Gesamte Beschreibung

Ich Verkaufe ein gebrauchten Liebherr Hydraulikeinbaumotor Typ: FMF090, für geeignet Schwenkantrieb Typ:SAT300/213 - SAT325/242 - SAT325/254 - SAT325/294 - SAT325/294.

Liebherr Hydraulikeinbaumotor Ersatzteilenummer: ID-Nr.10120392 - ID-Nr.9273168 - ID-Nr.9074075.

Geeignet für Liebherr Mobilbagger Schwenkantrieb mit Art.code:

* 10061982 * 9386388 * 94051876 * 9634274 *
* 90027904 * 90027905 * 9443070 * 932661701 *

Geeignet für Liebherr Mobilbagger :

A900 C-LI-1002.

A944 B-LI-744, A944 B-LI-919, A944 C-LI-194,
A944 C-LI-196, A944 LI-744.

LH60 C-1212, LH60 C-1528, LH60 CHR-1212, LH60 CHR-1528,
LH60 CP-1528, LH60 EC-1675, LH60 M-1204, LH60 M-1217,
LH60 MHR-1204, LH60 MHR-1217, LH60 MP-1217,
LH60 MPHP-1217, LH60 MT-1212, LH60 MT-1475.

Geeignet für Liebherr Raupenbagger Schwenkantrieb mit Art.code:

* 10061982 * 10852626 * 90003949 * 90206873 *
* 9386388 * 9759419 * 9443070 * 932661701 * 9442335 *

Geeignet für Liebherr Raupenbagger:

E942 OBW, E942 P-556, E942-556.

EP944 C HP-1614, EP944 C-1172, EP944 C-1173, EP944-1687, EP944C LP-1611.

ER944 C SEW-1568, ER944 C SEW-1830, ER944 C-1964, ER944 C-EW-1408,
ER944 C-EW-1635, ER944 C-HR-1340, ER944 C-HR-1430, ER944 C-SEW-1568,
ER944 HR-1340.

LOS942 HDV-493.

LOS944 HDSL-651.

P942 E-556, P942-573.

P944-650, P944-651, P944-791, L944-793.

R934 TR-682, R934 TR-930, R934 TR-682.

R940 LC-1861, R940 LC-V-1861, R940 NLC-1861, R940 VHHD-1861.

R942 BRA-531, R942 EW-574, R942 EW-616, R942 HD-S-382, R942 HD-S-573, R942 HD-SL-366,
R942 HD-SL-574, R942 HD-V-493, R942 HDS-573, R942 HDSL-574, R942 HDV-493, R942 OBW-573,
R942 SL-574, R942 T573, R942 T-588, R942 T-707, R942 TR-573, R942 TR-588, R942 TR-689,
R942 TR-698, R942 TR.-934, R942 TR.-698, R942-365, R942-493, R942-573, R942-574,
R942-588, R942-616.

R944 B HDS-650, R944 B HDSL-651, R944 B VH-HD-732, R944 B-ew-653, R944 B-HDS-650,
R944 B-HDV-652, R944 B-SHD-936, R944 B-V-652, R944 BHDS-650, R944 BHDSL-1075,
R944 BHDSL-651, R944 BVHHD-732, R944 C HR-1378, R944 C SEW-1284, R944 C SHD-1079,
R944 CV-1119, R944 C-791, R944 C-793, R944 C-EW-793, R944 C-HDS-786, R944 C-HR-1378,
R944 C-LC-1339, R944 C-LC-1446, R944 C-NLC-1338, R944 C-SEW-1284, R944 C-SHD-1079,
R944 C-SHD-1151, R944 C-SHD-1485, R944 C-V-1119, R944 C-V-792, R944 CHDS-786,
R944 CHDSL-1164, R944 CHDSL-791, R944 CHR-1378, R944 CV-792, R944 CVHHD-1000,
R944 CVHHD-1256, R944 EW-653, R944 HD-936, R944 HDS-650, R944 HDS-651, R944 HDS-654,
R944 HDSL-651, R944 HDV-652, R944 LBR-651, R944 SHD-1079, R944 V-652, R944 V-732,
R944 V-792, R944 VH-732, R44 VH-HD-1000, R944 VH-HD-1256, R944 VH-HD-732, R944-1441,
R944-1485, R944B BHDS-650, R944B EW-653, R944B HDS-650, R944B HDSL-1075, R944B HDSL-651,
R944B SHD-936, R944B V-652, R944 VH-HD-732, R944B VHHD-732, R944C HDSL-1164, R944C HDSL-791,

R944C LC-1441, R944C S-HD-1485, R944C SME-1485.

R946 LC-1150, R946 LC-1491, R946 LC-V-1376, R946 LC-V-1491, R946 NLC-1149, R946 NLC-1491, R946 S-HD-1457, R946 S-HD-1491, R946 VH-HD-1491, R946-1491.

R950 LC-V-1646, R950 S-HD-1323, R950 S-HD-1492, R950-1323.

!! Es handelt sich um einen gebrauchten Hydraulikeinbaumotor !!

Bei Fragen und Besichtigungen können Sie mich gerne kontaktieren.